



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk20

- Perustusten muotti-, raudoitus-, ja betonointityöt jatkuvat B-lohkossa (liikunta/lukio)
- Väestönsuojan muottitavara saatiin työmaalle.
- Pidettiin rakennusvalvonnan kanssa perustuskatselmus. Ei poikkeamia.

• Tulevan viikon työvaiheita

- Väestönsuojan muottityöt ja raudoitus alkaa. Päästään vihdoinkin nousemaan maan tasosta ylöspäin.

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Vietettiin kansallista työturvallisuusviikkoa. Jokaiselle päivälle oli sovittu erilaisia työturvallisuustehtäviä tarkastuksista aamujumppaan sekä työturvallisuushavaintojen tekoon.

• Muita huomioitavia asioita

- Työmaa-aita oli kaatunut Juvantien varrelta viime viikonloppuna yö-aikaan (myrsky/ilkivalta?). Joku valveutunut kuntalainen oli nostanut aidan takaisin pystyyn. Kiitokset avusta !



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke


- Kuvia työmaasta

Tulevaisuuden
rakentajat
tarkastamassa työn
jälkeä työmaa-aitojen
ulkopuolelta



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

- Kuvia työmaasta



Aamu alkaa aamujumpalla



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

- Kuvia työmaasta



Väestönsuojan anturoita. Tästä lähdetään ylöspäin ensi viikolla.

