



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk2

- C1-lohkon 1 krs tasoite- ja maalaustyöt käynnissä
- C1-lohkon 2 krs levyväliseinätyöt käynnissä
- C2-lohkon 1 ja 2 krs lattiavalut (viimeiset lattiavalut)
- C1-lohkon päädyn parvekkeen pilarien ja palkkien asennus
- C2-lohkon julkisivun ikkunoiden lasitus
- A-lohkon ullakon IV-putkien eristys käynnissä
- Ullakon savukatkotyöt käynnissä
- Ulkopuolen salaojien tekoa ja seinän vierustojen eristystä

• Tulevan viikon työvaiheita

- A-lohkon ullakon IV-putkien eristys jatkuu
- Väliseinämuuraukset siirtyvät B-lohkon 2 krs
- Tasoite- ja maalaustyöt jatkuvat C1-lohkon 1 krs
- C1-lohkon päädyn parvekkeen katon teko
- Auditorion alaportaan valu

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 35

• Muita huomioitavia asioita

- -



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



C2-lohkon 2 krs
lattiavalu tehty
(viimeinen
lattiavalu)





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C1-lohkon 2 krs
seinien levytys
käynnissä



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C1-lohkon 1 krs
seinien tasoitus
käynnissä



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C2-lohkon julkisivun ikkunoiden lasitus käynnissä

