



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

## Martti Talvela -kampus

### Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

---

#### • Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk26

- Elementtiasennus alkoi C1 lohkoa maanantaina
- C-lohkon tukimuurin muotti ja raudoitustyöt
- Väestönsuojan holvivalut
- Väestönsuojan sääsuojaustyön aloittaminen
- Työmaakokous nro 3

#### • Tulevan viikon työvaiheita

- Väestönsuojien sääsuojausten valmistuminen
- C-lohkon päädyn tukimuurin valu
- Elementtiasennus jatkuu

#### • Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 71

#### • Muita huomioitavia asioita

- -



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta

Ensimmäinen  
elementti asennettiin  
paikalleen  
maanantaina  
klo. 08:28



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Noin 1/3 pilarielementeistä asennettu







# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta

C-lohkon päädyn  
ulkoporras toteutetaan  
melko massiivisilla  
tukimuurirakenteilla

